



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

# НАРІЗІ ISO МЕТРИЧНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Калібри та калібрування  
(ISO 1502:1996, IDT)

ДСТУ ISO 1502:2006

*Видання офіційне*



Київ  
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ  
2009

## ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: I. Буравльов, д-р техн. наук, проф.; А. Должанський, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1502:1996 ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging (Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (ен)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

---

Право власності на цей документ належить державі.  
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково  
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.  
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

## ЗМІСТ

	С.
Національний вступ .....	IV
1 Сфера застосування .....	1
2 Нормативні посилання .....	1
3 Познаки та скорочення .....	2
4 Види калібрів .....	3
4.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри-пробки ...	3
4.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів .....	4
5 Калірування виробів .....	4
5.1 Калірування зовнішньої нарізі .....	4
5.2 Калірування внутрішньої нарізі .....	4
5.3 Приймальне калірування .....	5
6 Вимоги до температури .....	5
7 Призначеність, контролювання та застосування калібрів .....	5
7.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри .....	6
7.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів .....	9
8 Поля допусків діаметрів калібрів (див. рис.1 та рис. 2) .....	10
9 Поля допусків гладких калібрів (див. рис.3 та рис. 4) .....	12
10 Профілі нарізей калібрів .....	13
10.1 Повний профіль нарізі .....	13
10.2 Укорочений профіль нарізі .....	15
10.3 Відхили осі канавки укороченого профілю нарізі .....	16
11 Загальні властивості калібрів .....	16
11.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів .....	17
11.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів .....	18
11.3 Притуплений початок нарізі .....	18
12 Допуски та граничний знос середнього діаметра калібрів (див. табл. 4—9) .....	19
13 Формули для розрахування граничних розмірів калібрів .....	21
13.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів .....	21
13.2 Гладкі калібри для зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробів .....	21
13.3 Калібри для внутрішньої нарізі виробів .....	21
13.4 Гладкі калібри для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробів .....	21
Додаток А Бібліографія .....	25

## НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 1502:1996 ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging (Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову», ISO 1502:1996 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у розділі 2 та додатку А наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Додаток А — тільки довідковий.

У стандарті є посилання на ISO 68-1, видання якого 1998 р. упроваджено в Україні як ДСТУ ISO 68-1:2005 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні (ISO 68-1:1998, IDT) і посилання на ISO 965-1, видання якого 1998 р. упроваджено в Україні як ДСТУ ISO 965-1:2005 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики (ISO 965-1:1998, IDT).

Міжнародні стандарти: ISO 1:2002 та ISO/R 1938-1:1971 на цей час не чинні в Україні як національні стандарти.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонду нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗI ISO МЕТРИЧНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Калібри та калібрування

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Калибры и калибровка

ISO GENERAL-PURPOSE METRIC SCREW THREADS

Gauges and gauging

Чинний від 2007-10-01

## 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає подробиці щодо виробництва та використання калібрів для контролювання метричних нарізей ISO загальної призначеності з основним профілем, згідно з ISO 68.

Він також установлює види калібрів (наведені в 4.1 і 4.2), які їх рекомендовано використовувати для контролювання зовнішньої та внутрішньої нарізі виробів і контролювання відповідності нарізевих калібрів.

Допускають застосування інших методів контролювання виробів, наприклад, за допомогою індикаторних контрольно-вимірювальних приладів. Однак, контролювання калібрами, установлене у цьому стандарті, — вирішальне.

Призначенні цього стандарту — забезпечити засоби для встановлення відповідності між нарізями оброблюваного виробу, чи дотримують вони граничних розмірів і які з них не дотримують.

Щоб забезпечити взаємозамінність виробів з нарізю та уникнути суперечок між виробником і споживачем, потрібно врахувати наведені нижче правила:

а) виробник не повинен постачати будь-який виріб з нарізю, у якого фактичний розмір нарізі (наприклад, середній і приведений середній діаметри) перевищує встановлені межі;

б) споживач не повинен бракувати будь-який виріб з нарізю, у якого фактичний розмір нарізі (наприклад, середній і приведений середній діаметри) перебуває у встановлених межах.

Щоб забезпечити ці обидва наведені вище правила, цей стандарт установлює необхідні види та розміри калібрів для контролювання нарізей, умови, за яких провадять контролювання калібрами, та методи контролювання виробів.

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. Члени IEC та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO IEC ведуть реєстрацію чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 1:1975 Standard reference temperature for industrial length measurements

ISO 68:<sup>1)</sup> ISO general-purpose screw threads — Basic profile

ISO 1938-1:<sup>2)</sup> Inspection of plain workpieces. Part 1: Plain limit gauges.

## НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1:1975 Нормальна температура, рекомендована для вимірювання лінійних розмірів у промисловості

ISO 68:<sup>1)</sup> Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Основний профіль нарізі

ISO 1938-1:<sup>2)</sup> Контролювання гладких поверхонь. Частина 1. Гладкі граничні калібри.

## 3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Познаки та скорочення, використані в тексті та рисунках цього стандарту, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Познаки та скорочення

Познаки та скорочення	Визначення
$b_1$	Ширина канавки нарізевого калібра для зовнішнього діаметра з повним профілем нарізі
$b_2$	Ширина канавки нарізевого калібра для внутрішнього діаметра з повним профілем нарізі
$b_3$	Ширина канавки нарізевого калібра відповідно для зовнішнього та внутрішнього діаметрів з укороченим профілем нарізі
$d, D$	Номінальний зовнішній діаметр нарізі виробу
$D_1$	Номінальний внутрішній діаметр внутрішньої нарізі виробу
$d_2, D_2$	Номінальний середній діаметр нарізі виробу
$es$	Основний верхній відхилення діаметра зовнішньої нарізі виробу (дорівнює нулю для поля допуску $h$ )
$EL$	Основний нижній відхилення діаметра внутрішньої нарізі виробу (дорівнює нулю для поля допуску $H$ )
$F_1$	Радіальна відстань між лінією середнього діаметра нарізі та кінцем прямолінійної частини бічної поверхні укороченого профілю нарізі у напрямку верхівки
$F_2$	Радіальна відстань між лінією середнього діаметра нарізі та кінцем прямолінійної частини бічної поверхні укороченого профілю нарізі у напрямку заглибини
$H$	Висота трикутника нарізевого профілю
$H_1$	Допуск діаметра гладкого калібра-пробки
$H_2$	Допуск гладкого калібра-кільця та сортувального калібра-скоби з гладкими поверхнями
$H_p$	Допуск гладкого контрольного калібра-пробки для гладкого калібра-скоби
$LML$	Границя мінімуму матеріалу
$m$	Відстань між серединою поля допуска $T_R$ нарізевого калібра-кільця та серединою поля допуска $T_{Cr}$ контрольного прохідного калібра-пробки
$MML$	Границя максимуму матеріалу
$P$	Крок нарізі
$r_1$	Радіус заокруглення западини профілю нарізевих прохідного та непрохідного калібрів-кілець або прохідного та непрохідного калібрів-скоб

<sup>1)</sup> Буде видано (Перегляд ISO 68:1973)

<sup>2)</sup> Буде видано

Кінець таблиці 1

Познаки та скорочення	Визначення
$r_2$	Радіус заокруглення западини профілю нарізевих прохідного і непрохідного калібрів-пробок
S	Відхилен положення осі канавки укороченого профілю нарізі відносно номінального положення
$T_{\alpha 1}/2$	Допуск кута нахилу бічної поверхні профілю нарізі калібра з повним профілем
$T_{\alpha 2}/2$	Допуск кута нахилу бічної поверхні профілю нарізі калібра з укороченим профілем
$T_{CP}$	Допуск середнього діаметра нарізевого контрольного прохідного та непрохідного калібра-пробки, нарізевого калібра-пробки для контролю зносу й установних калібрів-пробок
$T_d$	Допуск зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробу
$T_{d2}$	Допуск середнього діаметра зовнішньої нарізі виробу
$T_{D1}$	Допуск внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробу
$T_{D2}$	Допуск середнього діаметра внутрішньої нарізі виробу
$T_P$	Допуск кроку нарізі калібра
$T_{PL}$	Допуск середнього діаметра нарізевого прохідного та непрохідного калібра-пробки
$T_R$	Допуск середнього діаметра нарізевого прохідного та непрохідного калібра-кільця
$W_{GO}$	Величина допустимого зносу для нарізевих прохідних калібрів-пробок і калібрів-кілець
$W_{NG}$	Величина допустимого зносу для нарізевих непрохідних калібрів-пробок і калібрів-кілець
$Z_1$	Відстань між серединою поля допуску $H_1$ гладкого прохідного калібра-пробки та прохідною (нижньою) границею внутрішнього діаметра зовнішньої нарізі виробу
$Z_2$	Відстань між серединою поля допуску $H_2$ гладкого прохідного калібра-скоби або калібра-кільца та прохідною (верхньою) границею зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробу
$Z_{PL}$	Відстань між серединою поля допуску $T_{PL}$ нарізевого прохідного калібра-пробки та прохідною (нижньою) границею середнього діаметра внутрішньої нарізі виробу
$Z_R$	Відстань між серединою поля допуску $T_R$ нарізевого прохідного калібра-кільця та прохідною (верхньою) границею середнього діаметра зовнішньої нарізі виробу

## 4 ВІДИ КАЛІБРІВ

### 4.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри-пробки

Для контролювання зовнішніх нарізей необхідно застосовувати наведені нижче види калібрів:

- калібри-кільця нарізеві прохідні однограниці (нерегульовані);
- калібри-кільця нарізеві прохідні регульовані;
- калібри-пробки контрольні прохідні та непрохідні для нових однограницих (нерегульованих) прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для регульованих прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки контрольні для перевіряння зносу однограницих (нерегульованих) і регульованих прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-скоби нарізеві прохідні;
- калібри-пробки установні для прохідних нарізевих калібрів-скоб;
- калібри-скоби нарізеві непрохідні;
- калібри-пробки установні для непрохідних нарізевих калібрів-скоб;
- калібри-кільця нарізеві непрохідні однограниці (нерегульовані);
- калібри-кільця нарізеві непрохідні регульовані;
- калібри-пробки контрольні прохідні та непрохідні для нових однограницих (нерегульованих) непрохідних нарізевих калібрів-кілець;

- калібри-пробки установні для регульованих непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки контрольні для перевіряння зносу однограничних (нерегульованих) і регульованих непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-кільця гладкі прохідні;
- калібри-скоби гладкі прохідні;
- калібри-скоби гладкі непрохідні;
- калібри-кільця гладкі непрохідні;
- калібри-пробки контрольні для нових прохідних гладких калібрів-скоб;
- калібри-пробки контрольні для нових непрохідних гладких калібрів-скоб;
- калібри-пробки контрольні для перевіряння зносу прохідних гладких калібрів-скоб.

#### **4.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів**

Для контролювання внутрішніх нарізей необхідно застосовувати наведені нижче види калібрів:

- калібри-пробки нарізеві прохідні;
- калібри-пробки нарізеві непрохідні;
- калібри-пробки гладкі прохідні;
- калібри-пробки гладкі непрохідні.

### **5 КАЛІБРУВАННЯ ВИРОБІВ**

Для контролювання виробів не потрібно застосовувати всі калібри, наведені в розділі 4. Однак, для калібрування граничних значень, особливо для контролювання допусків необхідно завжди контролювати «ПРохід» і «НЕ-ПРохід» за допомогою одного нарізевого прохідного калібра й одного нарізевого непрохідного калібра, наведено в 4.1 і 4.2.

#### **5.1 Калібрування зовнішньої нарізі**

Для калібрування зовнішньої нарізі необхідно застосовувати нарізеві прохідні однограничні (нерегульовані) або регульовані калібри-кільця.

Для економії часу, для зручності вимірювання чи тоді, коли немає можливості застосувати нарізевий прохідний калібр-кільце, допускають застосування нарізевого прохідного калібра-скоби.

Однак якщо застосовують нарізевий прохідний калібр-скобу, то додатково необхідно провести калібрування нарізевим прохідним калібром-кільцем виробів, відібраних методом випадкового відбирання, таким чином, щоб більшу частину виробів було проконтрольовано прохідним нарізевим калібром-скобою, а тільки певний відсоток — прохідним нарізевим калібром-кільцем, надаючи, таким чином, більшу гарантію взаємозамінності виробів з наріззю.

Нарізевий прохідний калібр-скобу не застосовують, якщо відхилені виробу виникає внаслідок процесу виробляння і цей калібр не може його виявити, наприклад, одиничні відхилені кроку в нарізях або задирки на початку нарізі. Більше того, нарізевий прохідний калібр-скоба не підходить для контролювання нежорстких виробів, наприклад, тонкостінних, яких можна деформувати цим калібром. У такому разі перевіряння необхідно виконувати нарізевим прохідним калібром-кільцем.

Також тільки нарізеві непрохідні однограничні (нерегульовані) або регульовані калібри-кільця має бути застосовано для контролювання нежорстких виробів, наприклад, тонкостінних, яких може бути здеформовано під час контролювання нарізевим непрохідним калібром-скобою.

Нарізевий непрохідний калібр-скобу має бути застосовано для контролювання середнього діаметра зовнішньої нарізі.

Для калібрування зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробів потрібно застосовувати прохідний і непрохідний калібри. Застосування калібра-скоби чи калібра-кільця залежить від форми та жорсткості виробу. Контролювання гладкими калібрами-кільцями необхідно провадити на нежорстких деталях (див. ISO 1938-1).

#### **5.2 Калібрування внутрішньої нарізі**

Для калібрування виробів із внутрішньою наріззю потрібно застосовувати нарізеві прохідні та непрохідні калібри-пробки; гладкі прохідні та непрохідні калібри-пробки має бути застосовано для калібрування внутрішнього діаметра нарізі виробів (див. ISO 1938-1).

## 5.3 Приймальне калібрування

### 5.3.1 У виробництві

Зазвичай, відділ технічного контролю, який провадить контролювання на різі виробів, виготовлених у цеху, може застосовувати ті самі види калібрів, що й у цеху.

Розбіжність між виробленням і прийманням має місце тоді, коли розміри виробів, калібрування яких виконують, близькі до граничних розмірів. У разі виникнення суперечок рекомендовано, щоб виріб прийняли хоча б одним будь-яким видом калібра, який відповідає вимогам цього стандарту (з урахуванням припустимого зносу калібра).

У спірних випадках, перевіряння калібрів-кілець контрольними калібрами-пробками є вирішальним, якщо інше не узгодили між собою виробник і споживач.

**Примітка 1.** Можливість виникнення суперечок може бути зведено до мінімуму завдяки класу точності калібрів, таким чином виробники повинні провадити більш жорсткий контроль, ніж контроль під час приймання. Це може бути досягнуто застосуванням у цеху нових або злегка зношених прохідних калібрів і злегка зношених непрохідних калібрів. Приймальний контроль потрібно провадити прохідними калібрами, знос яких наближається до максимально допустимого зносу, і новими непрохідними калібрами.

### 5.3.2 У використанні

Як зазначено нижче, є три можливих варіанти приймального контролювання виробів з наріззю, в інтересах споживача, коли це виконує контролер, незалежний від виробника.

a) Приймальне контролювання виробів з наріззю калібрами виробника.

У цьому випадку точність застосованих калібрів перевіряють за допомогою контрольних і установних калібрів-пробок, які належать або заводу-виробникові (виробникові) або контролеру (споживачеві), або, якщо це можливо, нарізевих калібрів-пробок, які забезпечують безпосереднє вимірювання.

b) Приймальне контролювання виробів з наріззю калібрами контролера.

У спірних випадках рекомендовано, щоб виріб було прийнято хоча б одним будь-яким видом калібра, який відповідає вимогам цього стандарту (з урахуванням припустимого зносу калібра).

c) Приймальне контролювання виробів з наріззю калібрами контролера.

Положення попів допусків цих калібрів має бути таким, щоб гарантувати, що споживач не заінтризує нарізі, фактичні розміри яких перебувають у межах допусків, установлених для виробу.

Цей стандарт не встановлює, які види калібрів має застосовувати контролер, у стандарті тільки рекомендовано, щоб під час замовляння виробів споживач повідомив виробникові, який метод вимірювання буде застосований для контролювання виробів з наріззю. Зношені калібри не застосовують для вибіркового контролювання.

## 6 ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ

Вимірювання калібрів і виробів треба провадити за температури 20 °C, як установлено в ISO 1.

Якщо вироби та калібри мають одинаковий коефіцієнт лінійного розширення (наприклад сталеві вироби та сталеві калібри), то температура, за якої провадять контролювання, може відрізнятися від 20 °C без впливу на результати, за умови, що температура калібрів і виробів — однакова.

Якщо вироби та калібри мають різний коефіцієнт лінійного розширення (наприклад, вироби — сталеві, а калібри — із твердого сплаву, або вироби з латуні, а калібри зі сталі або твердого сплаву), то температура, за якої провадять контролювання, має бути (20 ± 2) °C. Якщо температура відрізняється від номінальної, то різницю між тепловим розширенням виробу та калібру потрібно враховувати.

## 7 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ, КОНТРОЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІБРІВ

У кожному пункті цього розділу наведено вимоги до

- призначеності калібрів;
- контролювання калібрів;
- застосування калібрів.

**Примітка 2.** Якщо немає пункту b), то вимоги до контролювання не встановлено.

## 7.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри

### 7.1.1 Нарізеві прохідні однограничні (нерегульовані) та регульовані калібр-кільця

а) Нарізевій прохідний калібр-кільце контролює теоретичний розмір зовнішньої нарізі (калібрування приведенного середнього діаметра нарізі); тобто він контролює найбільший середній діаметр нарізі, ураховуючи відхили форми, кроку й кутів нахилу бічної поверхні нарізі, які спричиняють суттєве збільшення середнього діаметра (приведенного середнього діаметра) нарізі виробу. Крім того, цей калібр контролює відповідність довжини прямолінійної частини бічної поверхні нарізі, тобто контролює те, щоб заокруглення заглибини профілю нарізі виробу не потрапляло занадто далеко в бічну поверхню нарізі. Зовнішній діаметр зовнішньої нарізі цим калібром не контролюють.

Контролювання нарізевим прохідним калібром-кільцем відповідає принципу Тейлора (див. розділ 11).

б) Нарізевій прохідний однограничний (нерегульований) калібр-кільце повинен мати встановлені розміри, і його потрібно перевіряти нарізевими контрольними прохідними та непрохідними калібрами-пробками, а також регулярно перевіряти на знос контрольним калібром-пробкою.

Якщо нарізевий контрольний непрохідний калібр-пробка не може бути застосовано, то необхідно виконувати інші вимірювання (наприклад, безпосередні), які гарантують, що максимальний середній діаметр нового нарізевого прохідного калібра-кільця не перевищує встановлені значення. Перевіряння калібрів-кілець контрольними калібрами-пробками — переважне серед усіх інших видів контролювання.

Нарізевий регульований прохідний калібр-кільце потрібно встановити по установному калібру-пробці й регулярно перевіряти на знос контрольним калібром-пробкою.

с) Нарізевий прохідний калібр-кільце потрібно загинувати вручну без прикладання надмірного зусилля на всю довжину нарізі виробу. Якщо виконати згинування неможливо, то наріз виробу не відповідає встановленим вимогам.

### 7.1.2 Нарізеві контрольні калібр-пробки для нових однограничних (нерегульованих) прохідних нарізевих калібрів-кілець

а) Нарізеві контрольні прохідні й непрохідні калібр-пробки застосовують для контролювання найменшого середнього діаметра нових однограничних (нерегульованих) прохідних нарізевих калібрів-кілець. Нарізевий контрольний прохідний калібр-пробка також контролює прохідну межу основного профілю нарізі нового прохідного однограничного (нерегульованого) калібра-кільця.

с) Нарізевий контрольний прохідний калібр-пробку потрібно загинувати вручну без прикладання надмірного зусилля на всю довжину нарізової частини нового однограничного калібра-кільця.

Нарізевий контрольний непрохідний калібр-пробку можна загинувати уручну без прикладання надмірного зусилля з обох боків нового однограничного нарізевого калібра-кільця, але не більше ніж на один оберт<sup>3)</sup>.

### 7.1.3 Установні калібр-пробки для регульованих прохідних нарізевих калібрів-кілець

а) Установний калібр-пробка, який складається з двох частин, з повним та з укороченим профілем нарізі, застосовують для встановлення регульованого прохідного нарізевого калібра-кільця.

Застосовувати обидві частини установного калібра-пробки не потрібно, якщо прохідний нарізевий калібр-кільце перевіreno нарізевим контрольним непрохідним калібром-пробкою (див. 7.1.2) після того, як його було відрегульовано.

б) Нарізевий прохідний калібр-кільце потрібно встановлювати по частині установного калібра-пробки з повним профілем нарізі.

с) Частину установного калібра-пробки з укороченим профілем нарізі потрібно вгинувати в прохідний нарізевий калібр-кільце від руки без прикладання надмірного зусилля.

Під час загинування частини установного калібра-пробки з укороченим профілем нарізі в нарізевий калібр-кільце не повинно бути помітного проміжку між пробкою та кільцем. Якщо проміжок є, то необхідно припинити застосування калібра-кільця й відрегульовати його форму та розміри згідно з інструкцією виробника.

<sup>3)</sup> Кількість обертів нарізі визначають під час відгинування контрольного калібра-пробки

### **7.1.4 Контрольний калібр-пробка для перевіряння зносу однограничних (нерегульованих) або регульованих прохідних калібрів-кілець**

а) Контрольний калібр-пробку для перевіряння зносу застосовують для визначення зносу середнього діаметра нарізевого прохідного калібра-кільця до певної границі. Його розраховано на середній діаметр прохідного нарізевого калібра-кільця та встановлену границю зносу.

с) Контрольний калібр-пробку для перевіряння зносу потрібно у'вичувати від руки без прикладання надмірного зусилля з обох боків нарізевого прохідного калібра-кільця не більше ніж на один оберт<sup>3)</sup>.

Якщо калібр-пробку можна в'винтити більше ніж на один оберт, то нарізевий прохідний калібр-кільце — невідповідний.

### **7.1.5 Нарізеві прохідні калібри-скоби**

а) Нарізеві прохідні калібри-скоби контролюють найбільший середній діаметр нарізі в осьовій площині, який помітно збільшується через відхилення кута нахилу бічної поверхні нарізі виробу. Крім того, він контролює відповідність довжини прямолінійної частини бічної поверхні нарізі, тобто контролює, щоб заокруглення заглибини профілю нарізі виробу не потрапляло занадто далеко в бічну поверхню нарізі. Однак зовнішні діаметри зовнішньої нарізі цим калібром не контролюють.

Слід враховувати, що варіант конструкції нарізевого прохідного калібра-скоби з приведеним середнім діаметром суттєво порушує принцип Тейлора (наприклад, періодично відхиляє кроку нарізі й відхиляє форми).

б) Нарізевий прохідний калібр-скобу потрібно встановити спеціальним установним калібром-пробкою.

с) Нарізевий прохідний калібр-скоба має ковзати по контролюваній нарізі під дією власної ваги або встановленої робочої навантажі.

Контролювання виробу нарізевим прохідним калібром-скобою треба провадити щонайменше у трьох точках, рівномірно розташованих по колу нарізі. Якщо нарізевий прохідний калібр-скоба не проходить по нарізі виробу, він не відповідає встановленим вимогам.

Установлюючи нарізевий прохідний калібр-скобу на виріб, його необхідно злегка провернути вперед і назад для зменшення тертя.

У спірних випадках вирішальним є калібрування нарізевими прохідними калібрами-кільцями, переважно однограничними (нерегульованими).

### **7.1.6 Установні калібри-пробки для прохідних нарізевих калібрів-скоб**

а) Губки прохідного нарізевого калібра-скоби потрібно встановити по установному нарізевому калібру-пробці.

с) Прохідний нарізевий калібр-скоба має проходити по установному нарізевому калібру-пробці під дією власної ваги або встановленої робочої навантажі. Якщо калібр не проходить або є проміжок, то необхідно відрегулювати губки нарізевого прохідного калібра-скоби.

Під час установлювання прохідного нарізевого калібра-скоби на установний калібр-пробку, він може злегка провертатися вперед і назад по колу нарізі.

### **7.1.7 Нарізевий непрохідний калібр-скоба**

а) Нарізевий непрохідний калібр-скоба контролює найменший середній діаметр нарізі. Це контролювання цілком відповідає принципу Тейлора (див. рисунок 10 а)).

б) Нарізевий непрохідний калібр-скобу потрібно встановити спеціальним установним калібром-пробкою.

с) Нарізевий непрохідний калібр-скоба не повинен проходити по нарізі виробу, за винятком двох перших витків нарізі. Контролювання має відбуватися в умовах, аналогічних тим, за яких відбувалось установлення даного калібра калібром-пробкою. Контролювання необхідно провадити щонайменше в трьох точках, рівномірно розташованих по колу нарізі.

Якщо профіль нарізі калібра відповідає зображеному на рисунку 10 б), то кожне калібрування треба повторити, переміщаючи калібр в осьовому напрямку на один крок нарізі.

### **7.1.8 Установний калібр-пробка для непрохідного нарізевого калібра-скоби**

а) Губки непрохідного нарізевого калібра-скоби потрібно встановити по установному нарізевому калібру-пробці.

с) Непрохідний нарізевий калібр-скоба має проходити по установному нарізевому калібру-пробці під дією власної ваги чи встановленої робочої навантажі. Якщо калібр не проходить або є проміжок, то непрохідний нарізевий калібр-скобу необхідно відрегулювати.

<sup>3)</sup> Кількість обертів нарізі визначають під час від'вичування контрольного калібра-пробки.

Під час установлювання нарізевого непрохідного калібра-скоби на установний калібр-пробку, він може злегка провертатися уперед і назад по колу нарізі.

#### **7.1.9 Нарізеві непрохідні однограничні (нерегульовані) і регульовані калібри-кільця**

а) Нарізевий непрохідний калібр-кільце контролює найменший середній діаметр нарізі виробу.

Контролювання нарізевим непрохідним калібром-кільцем не відповідає принципу Тейлора, якщо контролюють виріб з жорсткого матеріалу. Для виробів з нежорстких матеріалів відступ від принципу Тейлора має менше значення через гнучкість оброблюваних виробів.

б) Нарізевий однограничний (нерегульований) непрохідний калібр-кільце має бути виготовлений з установленими розмірами і його треба перевіряти контрольними прохідними та непрохідними нарізевими калібрами-пробками, а також регулярно перевіряти на знос контрольним калібром-пробкою.

Якщо нарізевий однограничний (нерегульований) непрохідний калібр-кільце не можна застосовувати, то необхідно виконувати вимірювання іншими засобами, які гарантуватимуть, що максимальний середній діаметр нарізі нового непрохідного нарізевого калібра-кільця не перевищує встановлене значення.

Нарізевий регульований непрохідний калібр-кільце потрібно встановити по установному калібру-пробці, його треба регулярно перевіряти на знос контрольним калібром-пробкою.

с) Нарізевий непрохідний калібр-кільце має з обох боків нагвинчуватися на виріб з наріззю вручну без прикладання надмірного зусилля, але не більше ніж на два оберти<sup>4)</sup>. Якщо калібр-кільце нагвинчується на нарізь виробу більше ніж на два оберти, то нарізь є невідповідною. Нарізевий непрохідний калібр-кільце не повинен нагвинчуватися на виріб, якщо той має довжину нарізі у три й менше витків.

#### **7.1.10 Нарізеві контрольні калібри-пробки для нових однограничних (нерегульованих) непрохідних нарізевих калібрів-кілець**

а) Нарізеві контрольні прохідні й непрохідні калібри-пробки застосовують для контролю найбільшого середнього діаметра нових однограничних (нерегульованих) непрохідних нарізевих калібрів-кілець. Нарізевий контрольний прохідний калібр-пробка перевіряє, чи не є замалим діаметр нового однограничного (нерегульованого) калібра-кільця.

Якщо передбачено контролювання зносу нарізевого непрохідного калібра-кільця контрольним калібром-пробкою, то необхідно застосовувати в комплекті контрольний непрохідний калібр-пробку.

с) Нарізевий контрольний прохідний калібр-пробка має угвинчуватися вручну без прикладання надмірного зусилля у відповідний новий однограничний (нерегульований) непрохідний калібр-кільце.

Нарізевий контрольний непрохідний калібр-пробка може вручну без прикладання надмірного зусилля угвинчуватися з обох боків у новий однограничний (нерегульований) непрохідний нарізевий калібр-кільце не більше ніж на один оберт<sup>5)</sup>.

#### **7.1.11 Установні калібри-пробки для регульованого непрохідного нарізевого калібра-кільця**

а) Установний калібр-пробка складається з двох робочих частин: з повним профілем і з укороченим профілем нарізі. Його застосовують для встановлення регульованого непрохідного нарізевого калібра-кільця на визначений середній діаметр.

Застосовувати обидві частини калібра-пробки не потрібно, якщо непрохідний нарізевий калібр-кільце перевіreno непрохідним контрольним нарізевим калібром-пробкою (див. 7.1.10) після того, як його було відрегульовано.

б) Нарізевий непрохідний калібр-кільце потрібно встановити по частині установного калібра-пробки з повним профілем нарізі.

с) Частина установного калібра-пробки з повним профілем нарізі має угвинчуватися у нарізевий калібр-кільце від руки без прикладання надмірних зусиль.

Під час загвинчування частини установного калібра-пробки з укороченим профілем у калібр-кільце між кільцем і пробкою не повинно бути помітного проміжку. Якщо проміжок є, то необхідно відрегулювати форму та розміри калібра-кільця згідно з інструкцією виробника.

<sup>4)</sup> Кількість обертів визначають під час відгинчування калібра.

<sup>5)</sup> Кількість обертів визначають під час відгинчування контрольного калібра.

### **7.1.12 Нарізеві контрольні калібри-пробки для перевіряння зносу однограницьких (нерегульованих) і регульованих непрохідних нарізевих калібрів-кілець**

а) Нарізевий контрольний калібр-пробку для перевіряння зносу застосовують, щоб визначити знос середнього діаметра нарізевого непрохідного калібра-кільця до границі зносу. Його розраховано на середній діаметр непрохідного нарізевого калібра-кільця та встановлену границю зносу.

Якщо для контролю нарізевого непрохідного калібра-кільця передбачено контрольний непрохідний нарізевий калібр-пробку, то він має бути в комплекті.

с) Нарізевий контрольний калібр-пробка для перевіряння зносу має у'вичуватися від руки без прикладання надмірного зусилля з обох боків непрохідного нарізевого калібра-кільця не більше ніж на один оберт<sup>5)</sup>.

Якщо калібр-пробка у'вичується більше ніж на один оберт, то непрохідний нарізевий калібр-кільце є невідповідним.

### **7.1.13 Калібри для зовнішнього діаметра виробів**

а) Зовнішній діаметр виробу з нарізю контролюють гладкими прохідними й непрохідними калібрами-скобами чи калібрами-кільцями. Для контролювання прохідної границі нежорстких виробів необхідно застосовувати гладкі прохідні й непрохідні калібри-кільця; застосовувати калібри-скоби можна тільки в тому випадку, якщо у виробництві використано методи, що запобігають відхиленню округlosti виробу.

с) Гладкий прохідний калібр-скоба має проходити по нарізі виробу під дією власної ваги або встановленої навантажі; гладкий непрохідний калібр-скоба може проходити по нарізі виробу, не більше ніж на два кроки ( $2P$ ) нарізі. В іншому випадку нарізь виробу є невідповідною.

## **7.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів**

### **7.2.1 Нарізеві прохідні калібри-пробки**

а) Нарізевий прохідний калібр-пробка контролює теоретичний розмір внутрішньої нарізі (калібрування приведеного середнього діаметра нарізі). Тобто він контролює мінімальний середній діаметр нарізі, ураховуючи відхил кроку нарізі, кутів нахилу бічної поверхні та відхил форми поверхні нарізі, які спричиняють зменшення середнього діаметра нарізі виробу (приведеного середнього діаметра). Крім того, цим калібром контролюють найменший зовнішній діаметр нарізі, а також відповідність довжини прямолінійної частини бічної поверхні нарізі; тобто контролює те, щоб заокруглення заглибини профілю нарізі не вторгнулося занадто далеко в її бічу поверхню. Цим калібром не контролюють внутрішній діаметр нарізі виробу.

Контролювання нарізевим прохідним калібром-пробкою відповідає принципу Тейлора.

б) Знос нарізевого прохідного калібра-пробки необхідно перевіряти за допомогою вимірювання параметрів профілю нарізі через певні проміжки часу відповідно до інтенсивності його використання.

Допустимість зносу визначають за результатами вимірювання.

Замість вимірювання можна застосовувати калібр для контролю зносу (калібр-скоба), який є установленим калібром-пробкою. Однак, у спірних випадках вирішальними є дані, отримані в безпосередніх вимірюваннях.

с) Нарізевий прохідний калібр-пробка має у'вичуватися вручну без прикладання надмірних зусиль на всю довжину нарізі виробу. Якщо заг'вичувати калібр неможливо, то нарізь виробу не відповідає встановленим вимогам.

### **7.2.2 Нарізевий непрохідний калібр-пробка**

а) Нарізевий непрохідний калібр-пробка контролює найбільший середній діаметр нарізі виробу. Контролювання нарізевим непрохідним калібром-пробкою відповідає принципу Тейлора.

б) Нарізевий непрохідний калібр-пробку потрібно регулярно перевіряти на знос.

с) Нарізевий непрохідний калібр-пробка під час у'вичування від руки без прикладання надмірних зусиль може входити з обох боків нарізової частини виробу не більше ніж на два оберти<sup>6)</sup>. Якщо калібр у'вичується більше ніж на два оберти, то виріб з нарізю не відповідає вимогам. Нарізевий непрохідний калібр-пробка не повинен заг'вичуватися у виріб з довжиною нарізі в три й менше витків.

<sup>5)</sup> Кількість обертів визначають під час від'вичування контрольного калібра-пробки.

<sup>6)</sup> Кількість обертів визначають під час від'вичування калібра.

### 7.2.3 Калібри для внутрішнього діаметра нарізі виробу

а) Внутрішній діаметр нарізі контролюють гладкими циліндричними прохідними й непрохідними калібрами-пробками. Використання калібрів зі сферичним-кінцем і стрижневих калібрів не допускається.

б) Гладкий прохідний калібр-пробка без прикладання до нього надмірних зусиль має вільно проходити по нарізі виробу. Гладкий непрохідний калібр-пробка може входити з обох боків нарізі виробу не більше ніж на один крок ( $1P$ ) нарізі.

## 8 ПОЛЯ ДОПУСКІВ ДІАМЕТРІВ КАЛІБРІВ (див рис. 1 та рис. 2)

У нарізевих прохідних і непрохідних калібрах-кільцях через відхили кроку та/або кута нахилу бічної поверхні нарізі (іхні допустимі значення наведено в розділі 12) приведений середній діаметр нарізі є меншим за середній діаметр нарізі. Відповідний контрольний прохідний нарізевий калібр-пробку можна заг'винтити у нарізевий калібр-кільце тоді, коли його середній діаметр менший за середній діаметр нарізі калібра-кільця (унаслідок відхилю кроків і кутів нахилу бічної поверхні нарізі). Якщо відхилю кроку та/або кута нахилу бічної поверхні нарізі нарізевого контрольного прохідного калібра-пробки має протилежний знак відносно відхилю елементів нарізі нарізевого калібра-кільця, то середній діаметр калібра-пробки має бути значно меншим від середнього діаметра калібра-кільця для можливості заг'винчування контрольного калібра-пробки у калібр-кільце. (Виробник і споживач повинні узгодити: для контролювання калібра-кільця використовувати безпосередні вимірювання чи контрольний нарізевий калібр-пробку).

Калібр-пробка для перевіряння зносу одногранничного та регульованого нарізевого калібра-кільця «ПРохід»

Контрольний калібр-пробка «НЕ-ПРохід» для нового одногранничного нарізевого калібра-різця «ПРохід»

Нерегульований нарізевий калібр-кільце «ПРохід»

Границя максимуму матеріалу («ПРохід»)

Контрольний калібр-пробка «ПРохід» для нового одногранничного нарізевого калібра-кільця «ПРохід»

Калібр-пробка для перевіряння зносу одногранничного і регульованого нарізевого калібра-кільця «НЕ-ПРохід»

Контрольний калібр-пробка «НЕ-ПРохід» для нового одногранничного нарізевого калібра-кільця «НЕ-ПРохід»

Границя мінімуму матеріалу («НЕ-ПРохід»)

Одногранничний нарізевий калібр-кільце «НЕ-ПРохід»

Контрольний калібр-пробка «ПРохід» для нового одногранничного нарізевого калібра-кільця «НЕ-ПРохід»

Границя зносу одногранничного та регульованого нарізевого калібра-кільця «ПРохід»

Установний калібр-пробка для регульованого нарізевого калібра-кільця «ПРохід»

Установчий калібр-пробка для регульованого нарізевого калібра-скоби «ПРохід»

Границя зносу одногранничного і регульованого нарізевого калібра-кільця «НЕ-ПРохід»

$T_d$

$T_{CP}/2$

$W_{NG}$

$d_2 - es$

Установний калібр-пробка для регульованого нарізевого калібра-кільця «НЕ-ПРохід» і нарізевого калібра-скоби «НЕ-ПРохід»

Рисунок 1 — Поля допусків середнього діаметра калібрів для контролювання зовнішньої нарізі (схема розташування)




Рисунок 2 — Поля допусків середнього діаметра гладких калібрів для контролювання внутрішніх нарізей (схема розташування)


Вимірювання середнього діаметра нарізевих калібрів-кілець за допомогою прямих вимірювань є точнішим за його перевіряння контрольними нарізевими калібрами-пробками. Для забезпечення того, щоб нарізевий калібр-кільце було прийнято як методом прямих вимірювань, так і в разі контролювання прохідним нарізевим калібром-пробкою, поле допуску середнього діаметра прохідного контрольного калібра-пробки треба перемістити вниз на величину  $t$  відносно поля допуску середнього діаметра нарізевого калібра-кільця (див. рис.1). Значення  $t$ , наведені в таблиці 4, відповідають сумі середніх відхилів кроків і кутів нахилу бічної поверхні нарізі контролюального калібра-пробки та нарізевого калібра-кільця відносно визначених допусків на ці елементи.

Аналогічно як середній діаметр зовнішньої нарізі виробу (що має відхилення кроку та/або кута нахилу бічної поверхні) має бути меншим за середній діаметр нарізі калібра-кільця, щоб виріб із зовнішньою наріззю можна було загвинтити в цей калібр.


Під час угинчування нарізевого прохідного калібра-пробки у виріб із зовнішньою наріззю необхідно враховувати ті самі положення, які встановлено в разі нагвинчування нарізевого прохідного калібра-кільця на виріб із зовнішньою наріззю. Приведені середні діаметри обумовлено відхилами кроку та кута нахилу бічної поверхні нарізі, тому в кожному окремому випадку необхідно враховувати розбіжність між середніми та приведеними середніми діаметрами виробів з наріззю.

## 9 ПОЛЯ ДОПУСКІВ ГЛАДКИХ КАЛІБРІВ (див. рис. 3 та рис. 4)

Поля допусків контрольних калібрів для калібрів-скоб потрібно вибрати згідно з ISO 1938-1.



**Рисунок 3 —** Поля допусків середнього діаметра гладких калібрів для зовнішніх нарізей (схема розташування)



**Рисунок 4 —** Поля допусків внутрішнього діаметра гладких калібрів для внутрішніх нарізів (схема розташування)

## 10 ПРОФІЛІ НАРІЗЕЙ КАЛІБРІВ

### 10.1 Повний профіль нарізі

Повний профіль нарізі калібрів має відповідати зображеному на рис. 5 і 6.





Рисунок 5 — Повний профіль нарізі (зовнішня нарізь)



Ці діаметри стосуються нарізевого калібра-скоби «ПРохід»

Рисунок 6 — Повний профіль нарізі (внутрішня нарізь)

Профілі нарізі, зображені на рис. 5, повинні мати такі калібри:

- калібри-пробки контрольні прохідні для нових однограничних (нерегульованих) прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки контрольні прохідні для нових однограничних (нерегульованих) непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки нарізеві прохідні;
- калібри-пробки установні для прохідних регульованих однограничних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для непрохідних регульованих однограничних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для прохідних регульованих нарізевих калібрів-скоб;
- калібри-пробки контрольні непрохідні для нових однограничних (нерегульованих) непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для непрохідних нарізевих калібрів-скоб;
- калібри-пробки контрольні для перевіряння зносу однограничних (нерегульованих) і регульованих непрохідних нарізевих калібрів-кілець.

Повний профіль нарізі, зображений на рис. 5, повинен бути вироблений з канавкою з максимальною шириною  $b_2$  (див. табл. 2) або з максимальним радіусом  $r_2$  (див. табл. 2), який тангенціально з'єднує прямолінійні частини бічної поверхні нарізі. Форма канавки — на розсуд виробника.

Профілі нарізі, зображені на рис. 6, повинні мати такі калібри:

- калібри-кільця нарізеві прохідні;
- губки нарізевих прохідних калібрів-скоб.

Повний профіль нарізі, зображений на рис. 6, має бути вироблено з канавкою максимальної ширини  $b_1$  (див. табл. 2) або з максимальним радіусом  $r_1$  (див. табл. 2), який тангенціально з'єднує прямолінійні частини бічної поверхні нарізі. Форма канавки — на розсуд виробника.

Таблиця 2 — Параметри повних профілей нарізі згідно з рис. 5 і 6


Розміри у міліметрах

Крок, $P$	$b_{1\max} = P/8$	$r_{1\max} = 0,072P = H/12$	$b_{2\max} = P/4$	$r_{2\max} = 0,144P$	$H/24$
0,2	з максимальним радіусом $r_1$	0,014	з максимальним радіусом $r_2$	0,029	0,007
0,25		0,018		0,036	0,009
0,3		0,022		0,043	0,011
0,35		0,025		0,050	0,012
0,4		0,029		0,058	0,014
0,45		0,032		0,065	0,016
0,5		0,036		0,072	0,018
0,6		0,043		0,086	0,022
0,7		0,050		0,1	0,025
0,75		0,054		0,11	0,027
0,8		0,058		0,11	0,029
1		0,072		0,14	0,036
1,25	0,15	0,090	0,31	0,18	0,045
1,5	0,19	0,108	0,37	0,21	0,054
1,75	0,22	0,126	0,44	0,25	0,063
2	0,25	0,144	0,5	0,29	0,072
2,5	0,32	0,180	0,61	0,36	0,090
3	0,4	0,217	0,75	0,43	0,108

Кінець таблиці 2


Крок, $P$	$b_{1\max} = P/8$	$r_{1\max} = 0,072P = H/12$	$b_{2\max} = P/4$	$r_{2\max} = 0,144P$	$H/24$
3,5	0,48	0,253	0,88	0,5	0,126
4	0,5	0,288	1	0,58	0,144
4,5	0,55	0,325	1,1	0,65	0,162
5	0,6	0,361	1,25	0,72	0,180
5,5	0,7	0,397	1,4	0,79	0,198
6	0,8	0,433	1,5	0,86	0,217
8	1	0,576	2	1,152	0,289

## 10.2 Укорочений профіль нарізі (див. рис. 7 і 8).



Примітка. Значення  $F_2$  наведено в табл. 3

Рисунок 7 — Укорочений профіль нарізі (зовнішня нарізь)



Ці діаметри стосуються нарізевого калібра-скоби «НЕ-ПРОХІД»

Примітка. Значення  $F_2$  наведено в табл. 3

Рисунок 8 — Укорочений профіль нарізі (внутрішня нарізь)

Профіль нарізі, зображений на рис. 7, повинні мати такі калібри:

- калібри-пробки нарізеві контрольні непрохідні для нових однограницьких (нерегульованих) прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для регульованих однограницьких прохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки установні для регульованих однограницьких непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки контрольні для перевіряння зносу однограницьких (нерегульованих) і регульованих непрохідних нарізевих калібрів-кілець;
- калібри-пробки нарізеві непрохідні.

Укорочені профілі нарізі, зображені на рис. 7, потрібно використовувати для нарізей з кроком до  $P = 1$  мм — з максимальним радіусом  $r_2$  (див. табл. 2), який тангенційно з'єднує прямолінійні частини бічної поверхні нарізі, а нарізей з кроком  $P = 1,25$  мм і вище — з канавкою, ширина якої дорівнює  $b_3$  (див. табл. 3). Форма канавки — на розсуд виробника (див. рис. 7).

Для установних калібрів-пробок форма й розміри канавки з укороченим профілем нарізі можуть бути такими самими, як і з повним профілем нарізі для зручності під час виготовлення виробів.

Профіль нарізі, зображений на рис. 8, повинні мати такі калібри:

- калібр-пробка нарізевий непрохідний ;
- губки нарізевих непрохідних калібрів-скоб.

Укорочені профілі нарізі, зображені на рис. 8, потрібно використовувати для нарізей з кроком до  $P = 1$  мм — з максимальним радіусом  $r_1$  (див. табл. 2), який тангенційно з'єднує прямолінійні частини бічної поверхні нарізі, а нарізей з кроком  $P = 1,25$  мм і вище — з канавкою, ширина якої дорівнює  $b_3$  (див. табл. 3). Форма канавки — на розсуд виробника (див. рис. 8).

### 10.3 Відхили осі канавки укороченого профілю нарізі

Канавка може мати відхили відносно осі профілю нарізі на величину  $S$  (див. рис. 9), яка дорівнює граничному відхилу розміра  $b_3$  (див. табл. 3).

Допуск  $b_3$  може збільшуватися до наведених нижче таким чином: якщо значення відхилу  $X$  менше ніж допуск на відхил  $S$ , то допуск  $b_3$  може збільшитись на 2 ( $S-X$ ).




Рисунок 9 — Відхилення осі канавки для укороченого профілю нарізі

## 11 ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІБРІВ

По можливості всі калібри потрібно розробляти з урахуванням принципу Тейлора. Це стосується не тільки калібрів для контролювання виробів з наріззю, але й контрольних і установних калібрів. Винятком є тільки обґрунтовані випадки.

**Примітка 3.** Принцип Тейлора базується на тому, що границі максимуму матеріалу, зумовлені багатьма взаємопов'язаними параметрами чи розмірами нарізі, фактично можна проконтролювати одним прохідним калібром, тоді як границю мінімуму матеріалу кожного параметра чи розміру нарізі можна проконтролювати тільки окремим індивідуальним калібром або іншими методами калібрування границі мінімуму матеріалу.

Таблиця 3 — Параметри укороченого профілю нарізі (див рис. 7,8 і 9)

Розміри у міліметрах

Крок $P$	$F_1 = 0,1P$	$F_2$			$b_3$	
		0,2P	0,15P	0,1P	Номінальний розмір	Границі відхили
0,2	0,02					
0,25	0,025					
0,3	0,03					
0,35	0,035					
0,4	0,04					
0,45	0,045					
0,5	0,05					
0,6	0,06					
0,7	0,07					
0,75	0,075					
0,8	0,08					
1	0,1					
1,25	0,125	0,25			0,3	$\pm 0,04$
1,5	0,15	0,3			0,4	$\pm 0,04$
1,75	0,175	0,35			0,45	$\pm 0,05$
2	0,2	0,4			0,5	$\pm 0,05$
2,5	0,25		0,375		0,8	$\pm 0,05$
3	0,3		0,45		1,0	$\pm 0,08$
3,5	0,35		0,525		1,1	$\pm 0,08$
4	0,4		0,6		1,3	$\pm 0,1$
4,5	0,45			0,45	1,7	$\pm 0,1$
5	0,5			0,5	1,9	$\pm 0,1$
5,5	0,55			0,55	2,1	$\pm 0,1$
6	0,6			0,6	2,3	$\pm 0,1$
8	0,8			0,8	3,1	$\pm 0,1$

<sup>1)</sup> — оптимальна ширина канавки

## 11.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів

### 11.1.1 Нарізеві прохідні однограниці (нерегульовані) або регульовані калібри-кільця

Довжина нарізі нарізевих прохідних калібрів-кілець має бути не меншою за 80 % від довжини згинчування нарізі виробу (довжини нарізі гайки).

### 11.1.2 Установні калібри-пробки для нарізевих прохідних регульованих калібрів-кілець

Для нарізевих прохідних регульованих калібрів-кілець необхідно використовувати двобічний установний калібр-пробку, довжина нарізі якого у 2 рази має перевищувати довжину нарізевого прохідного калібра-кільця. Одна половина нарізі установного калібра-пробки повинна мати повний профіль нарізі, а друга — укорочений профіль нарізі.

### 11.1.3 Нарізеві прохідні калібри-скоби

На губках нарізевого прохідного калібра-скоби для виробів з дрібним кроком нарізі (приблизно, до 0,5 мм) другий варіант профілю нарізі не використовують.

### 11.1.4 Установні калібри-пробки для прохідних нарізевих калібрів-скоб

Довжина нарізі установного калібра-пробки для прохідних нарізевих калібрів-скоб має дорівнювати довжині нарізі на губках прохідного нарізевого калібра-скоби.

### 11.1.5 Нарізеві непрохідні калібри-скоби

Губки нарізевого непрохідного калібра-скоби потрібно розробити так, щоб їх контакт з наріззю виробу відбувався тільки з її двома бічними поверхнями (див. рис. 10). Для калібрів з дрібним кроком нарізі ці бічні поверхні мають прилягати не більше ніж до трьох окремих кроків нарізі.

Якщо калібр відповідає зображеному на рис. 10 b), то кожне калібрування треба повторити, переміщуючи калібр з одного кроку на другий.




Рисунок 10 — Нарізевий непрохідний калібр-скоба



Рисунок 11 — Початок повного витка нарізі

### 11.1.6 Установні калібри-пробки для непрохідних нарізевих калібрів-скоб

Цей вид установного калібра-пробки повинен мати щонайменше три витки нарізі<sup>7)</sup>

### 11.1.7 Однограниці (нерегульовані) і регульовані непрохідні нарізеві калібри-кільця

Цей вид калібрів повинен мати щонайменше три витки нарізі.

### 11.1.8 Установні калібри-пробки для нарізевих регульованих непрохідних калібрів-кілець

Цей вид установного калібра-пробки повинен мати щонайменше шість витків нарізі<sup>8)</sup>.

## 11.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

### 11.2.1 Нарізевий прохідний калібр-пробка

Довжина нарізі нарізевого прохідного калібра-пробки має бути не меншою за 80 % від номінальної довжини нарізі виробу (довжини нарізі гайки).

### 11.2.2 Нарізевий непрохідний калібр-пробка

Нарізевий непрохідний калібр-пробка повинен мати щонайменше три витки нарізі.

### 11.3 Притуплений початок нарізі

Витки з неповною наріззю, навіть якщо вона має фаску, на кінці залишаються гострими. Тому, щоб уникнути їх пошкодження під час контролювання, рекомендовано видалити будь-яку частину витка нарізі (див. рис. 11) або, якщо інше не можливо, зробити фаску під кутом 30° (див. рис. 12).




Рисунок — Фаска нарізі

<sup>7)</sup> Потрібно підрахувати повні витки нарізі. Три витки нарізі необхідні для того, щоб використовувати метод вимірювання трьох дротів

<sup>8)</sup> Потрібно підрахувати повні витки нарізі

## 12 ДОПУСКИ ТА ГРАНИЧНИЙ ЗНОС СЕРЕДНЬОГО ДІАМЕТРА КАЛІБРІВ (див. табл. 4—9)

Допуски й величини границі зносу середнього діаметра нарізі калібрів мають відповідати наведеним у табл. 4—9.

Щоб обмежити кількість прохідних калібрів для того самого розміру нарізі з економічних міркувань рекомендовано враховувати наведені нижче правила.

Для виробів з наріззю з квалітетом допуску 6 та грубішого класу точності поля допуску нарізі (вищого за 6) значення відхиленів нарізі калібрів, наведені в табл. 4, мають бути з квалітетом допуску 6.

Для виробів з наріззю з квалітетом допуску точнішого класу точності, ніж квалітет допуску 6, значення відхиленів нарізей калібрів для кожного положення поля допуску, наведено у табл. 4, мають бути з найнижчим квалітетом допуску, відповідно до ISO 965-1,

Таблиця 4 — Допуски та величини  $m$ ,  $Z_R$  і  $Z_{PL}$  для середніх діаметрів нарізі (згідно з рис 1 і 2)

Величини у мікрометрах

$T_{d2}$ або $T_{D2}$		$T_R$	$T_{PL}$	$T_{CP}$	$m$	$Z_R^{(1)}$	$Z_{PL}$
вище	до та включно						
—	50	8	6	6	10	-4	0
50	80	10	7	7	12	-2	2
80	125	14	9	8	15	2	6
125	200	18	11	9	18	8	12
200	315	23	14	12	22	12	16
315	500	30	18	15	27	20	24
500	670	38	22	18	33	28	32

<sup>1)</sup> Значення  $Z_R$  необхідно підставити в табл. 10 зі знаком, тобто в разі використання від'ємного значення у формулу, наведену в табл. 10, у результаті буде отримано додатне значення. Від'ємне значення  $Z_R$  означає, що  $Z_R$  виходить за поле допуску  $T_{d2}$  (див. рис. 1).

Таблиця 5 — Границі зносу середнього діаметра нарізевих калібрів-пробок і калібрів кільце «ПРохід» і «НЕ-ПРохід» згідно з рис. 1 і 2

Значення у мікрометрах

$T_{d2}$ або $T_{D2}$		$W_{GO}$		$W_{NG}$	
вище	до та включно	калібр-кільце «ПРохід»	калібр-пробка «ПРохід»	калібр-кільце «НЕ-ПРохід»	калібр пробка «НЕ-ПРохід»
—	50	10	8	7	6
50	80	12	9,5	9	7,5
80	125	16	12,5	12	9,5
125	200	21	17,5	15	11,5
200	315	25,5	21	19,5	15
315	500	33	27	25	19
500	670	41	33	31	23

Таблиця 6 — Допуски кута нахилу бічної поверхні нарізі

Значення у мінутах

Крок $P$ , мм	$T_{\alpha_1/2}^{(*)}$	$T_{\alpha_2/2}^{(**)}$
0,2	$\pm 60$	$\pm 60$

Кінець таблиці 6

Крок $P$ , мм	$T_{z1/2}$ *)	$T_{z2/2}$ **)
0,25	$\pm 48$	$\pm 48$
0,3	$\pm 40$	$\pm 40$
0,35	$\pm 35$	$\pm 35$
0,4	$\pm 31$	$\pm 31$
0,45	$\pm 26$	$\pm 26$
0,5	$\pm 25$	$\pm 25$
0,6	$\pm 21$	$\pm 21$
0,7	$\pm 18$	$\pm 18$
0,75	$\pm 17$	$\pm 17$
0,8	$\pm 16$	$\pm 16$
1	$\pm 15$	$\pm 16$
1,25	$\pm 13$	$\pm 16$
1,5	$\pm 12$	$\pm 16$
1,75	$\pm 11$	$\pm 16$
2	$\pm 10$	$\pm 14$
2,5	$\pm 10$	$\pm 14$
3	$\pm 9$	$\pm 13$
3,5	$\pm 9$	$\pm 12$
4	$\pm 8$	$\pm 11$
4,5	$\pm 8$	$\pm 11$
5	$\pm 8$	$\pm 11$
5,5	$\pm 8$	$\pm 10$
6	$\pm 8$	$\pm 10$
8	$\pm 8$	$\pm 10$

\*) Див рис 5 і 6

\*\*) Див рис 7 і 8

Таблиця 7 — Допуски кроку нарізі

Допуски у мікрометрах

Довжина нарізі калібра		
$\leq 32$ мм	$> 32$ мм $\leq 50$ мм	$> 50$ мм $\leq 80$ мм
$T_P$		
5	6	7

**Примітка.** Допуск кроку нарізі  $T_P$  належить до максимального відхилю, або сумарного відхилю по загальній довжині або періодичного, або місцевого відхилю кроку нарізі калібра. Для двоступінчастого установочного калібра-пробки довжину нарізі (як половину повної довжини нарізі установочного калібра-пробки) використовують, коли визначають відхилю кроку нарізі. Допуск кроку — це максимально допустимий відхил між двома витками нарізі, розміщеними не більше ніж на половині довжини повного витка нарізі (на різномінних бічних поверхнях) установочного калібра-пробки

**Таблиця 8 — Допуски гладких калібрів для зовнішнього діаметра зовнішніх нарізей (згідно з рис. 3)**

Значення у мікрометрах

Допуск $T_d$ зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробу		$H_2/2$	$H_p/2$	$Z_2$
вище	до та включно			
—	85	4	1	8
85	140	5	1,5	20
140	335	8	2	38
335	850	15	3	54
850	950	21	4	60

**Таблиця 9 — Допуски гладких калібрів для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі (згідно з рис. 4)**

Значення у мікрометрах

Допуск $T_{D1}$ внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробу		$H_1/2$	$Z_1$
вище	до та включно		
—	100	4	9
100	180	5	22
180	375	8	38
375	710	13	52
710	1 250	23	65

### 13 ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХОВУВАННЯ ГРАНИЧНИХ РОЗМІРІВ КАЛІБРІВ

У формулах, наведених у таблицях 10—13, потрібно застосовувати модулі значень основних відхилен | $E_l$ | і | $e_s$ |.

#### 13.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів

Для розрахування граничних параметрів калібрів для зовнішньої нарізі виробів необхідно використовувати формули, наведені в табл. 10.

#### 13.2 Гладкі калібри для зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробів

Для розрахування граничних параметрів гладких калібрів для зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробів треба використовувати формули, наведені в табл. 11.

#### 13.3 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

Для розрахування граничних параметрів калібрів для внутрішньої нарізі виробів потрібно використовувати формули наведені в табл. 12.

#### 13.4 Гладкі калібри для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробів

Для розрахування граничних параметрів гладких калібрів для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробів необхідно використовувати формули, наведені в табл. 13.

Таблиця 10 — Формули для розрахування нарізевих калібрів для зовнішньої нарізі виробів і відповідних установних та контрольних калібрів

Вид калібра		Профіль нарізі згідно з рис.	Границі параметри нарізей калібрів					
			Зовнішній діаметр або діаметр по канавці		Середній діаметр		Внутрішній діаметр або діаметр по канавці	
			Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск
1	Калібр-кільце нарізевий прохідний однограничний (нерегульований)	6	Найменший розмір = $d - es + \frac{H}{12} + T_{PL}$ по канавці $b_1$ або радіусу	1)  $d_2 - es - Z_R$	1)  $\pm T_R / 2$	$D_1 - es$	$\pm T_R / 2$	
2	Калібр-пробка нарізевий контрольний прохідний для нового нарізевого однограничного (нерегульованого) калібра-кільця	5	$d - es$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d_2 - es - Z_R - m$	$\pm T_{CP} / 2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - Z_R - m - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу	
3	Калібр-пробка нарізевий контрольний непрохідний для нового нарізевого однограничного (нерегульованого) калібра-кільця	7	$d_2 - es - Z_R + \frac{T_R}{2} + 2F_1$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d_2 - es - Z_R - \frac{T_R}{2}$	$\pm T_{CP} / 2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - \frac{T_R}{2} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_3$ або радіусу	
4	Калібр-кільце нарізевий прохідний регульований	6	Найменший розмір = $d - es - \frac{H}{12} + T_{PL}$ по канавці $b_1$ або радіусу	3)	3)	$D_1 - es$	$\pm T_R / 2$	
5a	Калібр-пробка нарізевий установний для нарізевого прохідного регульованого калібра-кільця	5	$d - es$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d_2 - es - Z_R - \frac{T_{CP}}{2}$	$\pm T_{CP} / 2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - \frac{T_R}{2} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу	
5b		7	$d_2 - es - Z_R - \frac{T_{CP}}{2} + 2F_1$	$\pm T_{PL} / 2$				
6	Калібр-пробка нарізевий контрольний для перевіряння зносу нарізевих прохідних однограничних (нерегульованих) та регульованих калібрів-кілець	7	$d_2 - es + Z_R + W_{GO} + 2F_1$	$\pm T_{PL} / 2$	$d_2 - es - Z_R + W_{GO}$	$\pm T_{CP} / 2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - \frac{T_R}{2} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_3$ або радіусу	

Продовження таблиці 10

Вид калібра	Про-філь нарізі згідно з рис	Границі параметри нарізей калібрів					
		Зовнішній діаметр або діаметр по канавці		Середній діаметр		Внутрішній діаметр або діаметр по канавці	
		Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск
7	Калібр-скоба нарізевий прохідний	6	4)	4)	4)	4)	4)
8	Калібр-пробка нарізевий установний для нарізевого прохідного калібра-скоби	5	$d - es$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d - es - Z_R - m$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - \frac{T_R}{2} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу
9	Калібр-скоба нарізевий непрохідний	8	5)	5)	5)	5)	5)
10	Калібр-пробка нарізевий установний для нарізевого непрохідного калібра-скоби	5	$d - es - T_{d2}$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - \frac{T_{CP}}{2}$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - \frac{T_{CP}}{2} - m - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу
11	Калібр-кільце нарізевий непрохідний однограничний (нерегульований)	8	Найменший розмір = $d - es + T_{PL}$ по канавці $b_3$ або радіусу		$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - m$	$\pm T_R/2$	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - \frac{T_{CP}}{2} - 2F_1$ $\pm T_R$
12	Калібр-пробка нарізевий контрольний прохідний для нового нарізевого непрохідного однограничного (нерегульованого) калібра-кільца	5	$d - es$	$\pm T_{PL}^{2)}$	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - m$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - m - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу
13	Калібр-пробка нарізевий контрольний непрохідний для нового нарізевого непрохідного однограничного (нерегульованого) калібра-кільца	5	$d - es - T_{d2}$	$\pm T_{PL}$	$d_2 - es - T_{d2}$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D - es - T_{d2} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусом
14	Калібр-кільце нарізевий непрохідний регульований	8	Найменший розмір = $d - es + T_{PL}$ по канавці $b_3$ або радіусу		3)	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - 2F_1$	$\pm T_R$

Вид калібра	Профіль нарізі згідно з рис	Границі параметри нарізей калібрів					
		Зовнішній діаметр або діаметр по канавці		Середній діаметр		Внутрішній діаметр або діаметр по канавці	
		Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск
15a	Калібр-пробка нарізевий установний для нарізевого непрохідного регульованого калібра-кільця	5	$d - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2}$	$\pm T_{PL}$	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - \frac{T_{CP}}{2}$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - T_{d1} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу
15b		7	$d_2 - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} - \frac{T_{CP}}{2} + 2F_1$	$\pm T_{PL}$			
16	Калібр-пробка нарізевий контрольний для контролювання зносу нарізевих непрохідних однограницьких (нерегульованих) та регульованих калібрів-кілець	5	$d - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} + W_{NG}$	$\pm T_{PL}$	$d - es - T_{d2} - \frac{T_R}{2} + W_{NG}$	$\pm T_{CP}/2$	Найбільший розмір = $D_1 - es - T_{d1} - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу

<sup>1)</sup> Ці розміри застосовують, якщо нарізевий однограницький (нерегульований) калібр-кільце не контролюють відповідними нарізевими контрольними прохідними та непрохідними калібрами-пробками, а виконують безпосереднє вимірювання, це повинні погодити між собою виробник і покупець

<sup>2)</sup> Якщо профіль нарізі зовнішнього діаметра гострий, то гостру крайку треба притупити, навіть якщо це вплине на допуск (ширина зрізу — максимум 0,03 мм і мінімум — 0,02 мм)

<sup>3)</sup> Розмір і відхили не стосуються калібра, іх зазначають для установного калібра-пробки

<sup>4)</sup> Під час калібрування губок нарізевих прохідних калібрів-скоб відстань між лінією середнього діаметра й лінією верхівки профілю нарізі —  $(D_2 - D_1)/2$ . Зададина цього профілю відповідає западині нарізевого прохідного калібра-кільця. Радіальний допуск биття для круглих губок становить 5 мкм

<sup>5)</sup> Розміри профіля нарізі губок нарізевого непрохідного калібра-скоби відповідають розміру профілю нарізевого непрохідного калібра-кільця. Радіальний допуск биття для круглих губок становить 5 мкм

Таблиця 11 — Формули для розрахунку гладких калібрів для зовнішніх діаметрів нарізі

Вид калібра	Теоретичний розмір	Допуск
Калібр-кільце гладкий прохідний або калібр-скоба гладкий прохідний	$d - es - Z_2$	$\pm H_2/2$
Калібр-кільце гладкий непрохідний або калібр-скоба гладкий непрохідний	$d - es - T_d$	$\pm H_2/2$
Примітка. Границя зносу прохідних калібрів має бути більшою за максимальний діаметр виробу.		

Таблиця 12 — Формули для розрахування нарізевих калібрів для внутрішніх діаметрів нарізів

Вид калібра	Профіль нарізі згідно з рис.	Границі нарізі калібрів				
		Зовнішній діаметр		Середній діаметр		
		Теоретичний розмір	Допуск	Теоретичний розмір	Допуск	
Нарізевий прохідний калібр-пробка	5	$D + EI + Z_{PL}$	$\pm T_{PL}$	$D_2 + EI + Z_{PL}$	$\pm T_{PL}/2$	найбільший розмір = $D_1 + EI - \frac{H}{6}$ по канавці $b_2$ або радіусу
Нарізевий непрохідний калібр-пробка	7	$D_2 + EI + T_{D2} + \frac{T_{PL}}{2} - W_{NG}$	$\pm T_{PL}$	$D_2 + EI + T_{D2} + \frac{T_{PL}}{2} - W_{NG}$	$\pm T_{PL}/2$	найбільший розмір = $D_1 + EI - \frac{H}{6}$ по канавці $b_3$ або радіусу

Примітка 1. Границя зносу для середнього діаметра нарізевого прохідного калібра-пробки:  $D_2 + EI + Z_{PL} - WGO$ .

Примітка 2. Границя зносу для середнього діаметра нарізевого непрохідного калібра-пробки:

$$D_2 + EI + T_{D2} + \frac{T_{PL}}{2} - W_{NG}$$

Таблиця 13 — Формули для розрахування розмірів гладких калібрів для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробів

Вид калібра	Теоретичний розмір	Допуск
Гладкий прохідний калібр-пробка	$D_1 + EI + Z_1$	$\pm H_1/2$
Гладкий непрохідний калібр-пробка	$D_1 + EI + T_{D1}$	$\pm H_1/2$
Примітка. Границя зносу прохідних калібрів має бути меншою за мінімальний діаметр виробу.		

ДОДАТОК А  
(довідковий)

**БІБЛІОГРАФІЯ**

1 ISO 965-1:-<sup>9)</sup> ISO general-purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data.

**НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ**

1 ISO 965-1:-\* Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Основні характеристики.

\* На цей час відомий ISO 965-1:1998.

<sup>9)</sup> Буде опубліковано (перегляд ISO 965-1:1980).

Код УКНД 17.040.30; 21.040.10

**Ключові слова:** нарізі, метричні нарізі ISO, вироби, зовнішні нарізі, внутрішні нарізі, калібрування, калібри, нарізові калібри.

Редактор Н. Куземська

Технічний редактор О. Марченко

Коректор Т. Нагорна

Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 12.09.2009. Формат 60 і 84 1/8.  
Ум. друк. арк. 3,25. Зам. 2242. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)  
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647